### Ing. Andrea Fornari

via Jacopo Foroni, 34 I-37067 Valeggio sul Mincio (VR) fax 045.485.48.91 cell 347.163.6692

email: andrea.fornari@ingpec.eu / ingandreafornari@gmail.com

P.IVA: 03492490234 CF: FRNNDR79S12L949G



# **COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**

### Provincia di VERONA

Oggetto: PIANO DELL'ILLUMINA DELL'INQUINAMENTO		_		IMENTO	
Documento:		ALLEGATO C - RELAZIONE FOTOGRAFICA QUADRI ELETTRICI			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ORIGINATO	APPROVATO	IL PROGETTISTA
		Relazione fotografica	Fornari		

N° QUADRO	FOTO QUADRO	N° PUNTI LUCE	POTENZA TOTALE NETTA [kW]	COMMENTO
A 01		16	1,515	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
A 02	Cep €	113	16,65	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
A 03	ha Ferrari 650	69	6,78	Quadro non conforme alla normativa vigente in termini di sicurezza. Si richiede l'eventuale installazione di piastre isolanti in plexiglass in corrispondenza di tutti quei punti che dovessero avere un grado di protezione inferiore a IPXXB;

A 04	69	6,9	Quadro non conforme alla normativa vigente in termini di sicurezza. Si richiede l'eventuale installazione di piastre isolanti in plexiglass in corrispondenza di tutti quei punti che dovessero avere un grado di protezione inferiore a IPXXB;
A 05	75	7,5	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
A 06	25	2,5	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

B 01		49	3,795	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
B 02	EC 5555 MESS FAIR	22	1,615	
В 03		20	3,2	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

B 04	EA SA  AUSIL C'EGENNO CETROPER A POTOC OROL  NOT FOCUS  LINES, USTTA  LI	42	3,39	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
B 05		77	7,49	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 01	HETY CIROL II.	5	0,5	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

F 02	21	2,575	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 03	3	0,45	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 04	5	0,5	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 05	18	1,59	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

F 06	6	0,6	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 07	15	1,61	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 08	17	1,7	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

F 09	Trans-Cultura, N. I. S. Control Cultura, N.	8	0,8	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 10		9	0,9	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 11	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	10	0,7	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

F 12		9	0,78	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 13		3	0,45	Quadro non conforme alla normativa vigente in termini di sicurezza. Si richiede l'eventuale installazione di piastre isolanti in plexiglass in corrispondenza di tutti quei punti che dovessero avere un grado di protezione inferiore a IPXXB;
F 14	OPP- GENOTI: ALSEX. BL.)  CONTROLLED ALSEX. BL.)  CONTROLLED ALSEX. BL.)  CONTROLLED ALSEX. BL.)  CONTROLLED ALSEX. BL.)	10	1,05	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

F 15	13	1,27	Quadro non conforme alla normativa vigente in termini di sicurezza. Si richiede l'eventuale installazione di piastre isolanti in plexiglass in corrispondenza di tutti quei punti che dovessero avere un grado di protezione inferiore a IPXXB;
F 16	20	1,94	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 17	9	0,9	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

F 18	3	0,3	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 19	9	0,9	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 20	12	1,2	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 21	7	0,7	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

F 22	7	0,7	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 23	4	0,4	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 24	2	0,3	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 25	2	0,2	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

F 26	9	0,9	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 27	14	1,4	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 28	7	0,7	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

F 29	3	0,3	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 30	12	1,2	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 31	60	5,005	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

F 32	6	0,6	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 33	47	4,73	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 34			Quadro non conforme alla normativa vigente in termini di sicurezza. Si richiede l'eventuale installazione di piastre
	35	5,25	isolanti in plexiglass in corrispondenza di tutti quei punti che dovessero avere un grado di protezione inferiore a IPXXB;

F 35	4	0,4	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 36	7	1,2	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 37	52	4,735	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

F 38		7	0,71	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 39		7	0,55	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 40	QUADRO NON ESISTENTE			
F 41	The state of the s	7	0,7	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

		•	T	
F 42	DIECONGEN. CONNED MARINE TANKS OF THE PARTY	10	0,815	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 43		3	0,105	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 44		7	0,245	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

F 45		1	0,14	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
F 46		x	x	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
S 01	Condeption 1	65	6,23	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

S 02	EDGL CHANNELLE. (MP. TITLEMAN, C.SOMANNIO) AND R. B. FRINCE  LINES S. S. B. B. GROWTH AND STOTE CHANNELLE STORY AND STOTE CHANNELLE STORY AND STOR	85	8,02	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
S 03	CONTROL THEORY IS A CONTROL OF THE ACCOUNT OF THE A	31	2,77	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
S 04		86	8,33	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

V 01		48	9,04	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
V 02	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	50	4,4	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
V 03		123	12,52	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

V 04	TOTAL STATE OF THE	50	4,79	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
V 05		63	6,395	Quadro non conforme alla normativa vigente in termini di sicurezza. Si richiede l'eventuale installazione di piastre isolanti in plexiglass in corrispondenza di tutti quei punti che dovessero avere un grado di protezione inferiore a IPXXB;
V 06		23	2,85	
V 07		54	4,535	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

V 08	48	5,54	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
V 09	91	9,55	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

V 10	Cep Sunday in	66	6,5	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
V 11		89	9,6	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
V 12		105	12,27	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

V 13	46	6,16	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
V 14	70	8,625	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
V 15	100	8,725	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

V 16		125	13,235	Quadro non conforme alla normativa vigente in termini di sicurezza. Si richiede l'eventuale installazione di piastre isolanti in plexiglass in corrispondenza di tutti quei punti che dovessero avere un grado di protezione inferiore a IPXXB;
V 17		36	3,51	Quadro non conforme alla normativa vigente in termini di sicurezza. Si richiede l'eventuale installazione di piastre isolanti in plexiglass in corrispondenza di tutti quei punti che dovessero avere un grado di protezione inferiore a IPXXB;
V 18	MYSLD (B)	8	3,2	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

V 19		33	2,92	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
V 20		74	9,17	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
V 21		26	3,58	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
V 22	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	50	4,315	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

V 23	67	6,55	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
V 24	25	2,41	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
V 25	48	5,7	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
V 26	51	6,12	Il quadro elettrico si trova in buono stato.

V 27		11	0,385	Il quadro elettrico si trova in buono stato.
------	--	----	-------	---

Totale quadri: n° 88

Totale quadri da riqualificare: nº 9